

nr	Kern	Boom- nummer	Soort_Latijn	Boom_hoogte klasse	Stam_diameterk lasse	Conditie	Veiligklasse	Toekomstvw	Biz. nr in doc. 'Luchtfoto.....	Opmerkingen	advies	Advies 2 aanvulling toekomst< 1 jaar.
1	Watergang-dode boom al verwijderd	B27	Betula pendula	0-6m	0-10cm	6.zeer slecht/dood	5.risicoboorn	4.minder dan 1 jaar	4		kap	
2	Watergang-vergunningsplichtig	B35	Alnus incana	6-9m	10-20cm	6.zeer slecht/dood	5.risicoboorn	4.minder dan 1 jaar	4	dood ligt om	kap	
3	Watergang-dode boom al verwijderd	B36	Betula pendula	6-9m	10-20cm	6.zeer slecht/dood	5.risicoboorn	4.minder dan 1 jaar	4		kap	
4	Watergang-vergunningsplichtig	B9540	Prunus avium	6-9m	20-30cm	5.slecht	5.risicoboorn	3.1 tot 5 jaar	3	dood hout	kap	
5	Watergang-vergunningsplichtig	B9555	Salix alba 'Lichtenvoorde'	18-24m	50-100cm	3.onvoldoende	5.risicoboorn	3.1 tot 5 jaar	2	inrottende snoeiwond op 5	kap	

Advies 2: betreft een aanvulling op het eerdere advies. De bomen met een toekomstverwachting met minder dan 1 jaar moeten ook worden gekapt omdat de bomen in zeer slechte/slechte staat zijn.